


SPOSÓB DZIAŁANIA WALCARKI 4 ROLKOWEJ RI72



- umieścić blachę między rolki
- wyrównaj krawędź blachy z rolką boczną (równolegle)
- zaciśnij blachę między rolkami D i C
- wykonaj gięcie wstępne za pomocą rolki A
- kontynuuj gięcie blachy do wymaganej średnicy, używając rolki A, jak i rolki B
- wykonaj drugie gięcie wstępne przy użyciu rolki B